

kesin kabulü yapılmış işlerde kesin kabul tarihinden başlayarak beş yıl içinde malzemenin teknik gereklere uygun yapılmamasından oluşan zararlara karşı yaptırımlar

Karar Veren Mahkeme: Sayıştay 1. Dairesi

Karar Tarihi: 11.02.1999

Karar Sayısı : K.6652

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

... İlköğretim Okulu İnşaatına ilişkin hakediş raporunda yer alan 26.501 poz nolu imalat için kullanılan suni mermer plakların TSE 213 Döşeme Kaplama Plakları Standardının 3.2 maddesinde belirtilen; suni mermer plaklarda firmanın adı, TSE 213 ibaresi, sınıf, tip ve türü, anma botu ve kalınlığının yazılmış olması zorunluluğuna uyulmadığı, 800 yerine 400 numaralı zımpara ile silinerek teknik standartların istediği malzemenin kullanılmadığı tespit edilmiştir. 1705 ve 3018 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan "Standartların Uygulanması Hakkındaki Tüzük"te TSE standardı taşıyan malzemenin üzerinde, standardının istediği bilgilerin yazılı olması gerektiği, bu yazılı bilgileri taşıyan mamüllerin işaretleme zorunluluğuna uymamaları nedeni ile hukuken TSE standardına uygun olmayacağı kabul edilmiştir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin "İşlerin Hata, Kusur ve Eksiklikleri" başlıklı 22'nci maddesinde; kusurlu ve teknik şartnameye uymayan işlerin bedellerinin işin sonraki hakedişlerinden, kesin hakedişinden veya kesin teminatından

kesileceđi belirtilmiř, “Müteahhidin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları” başlıklı 23’üncü maddesi ise; kesin kabulü yapılmıř işlerde kesin kabul tarihinden başlayarak beř yıl içinde malzemenin teknik gereklere uygun yapılmamasından oluřan zararlara karřı yaptırımlar getirmiřtir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca, söz konusu inřaatta kullanılan beton döřeme plaklarının yıpranma ve aşınmaya elverişli olmasının ve parlak bir görünüm arz etmemesinin, silme standardının 800 yerine 400 numaralı zımpara ile yapılmasından kaynaklandığına, teknik standarda uymayan beton döřeme plakları ile 800 numaralı zımpara ile silinmiř, standarda uygun malzeme arasındaki maliyet farkının sorumlulara ödettirilmesi gerekir.