

yaptırılmakta olan tadilat ve bakım-onarım işleri kapsamında bulunan oksijen, vakum, azotprotoksit gaz tesisatlarının yenilenmesi aşamasında kullanılacak bakır boruların özelliklerinde bir takım tereddütler hasıl olduğu, konu ile ilgili firmaların söz konusu gaz borularının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarındaki bakır boru pozlarından imalatlarının yaptırılmayacağı, özel olarak üretilmiş iki ucu kapalı 6mt boyunda ve

Trikloretillen maddesi ile yıkanmış bakır boruların kullanılmasının zorunlu olduğunun iddia edildiği,...'ye ait anılan gaz tesisatlarında kullanılması gereken bakır boruların özellikleri ile bu boruların BBBF tariflerinde belirtilen bakır boru pozlarından ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

ANKARA

**SAYI
/1183**

: B.09.0.YFK.0.00.00.00/

**1 -
17**

EYLÜL 2002

KONU: Görüş İstemi.

... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(... Başkanlığı)

İLGİ: 02.09.2002 tarih ve...4053 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda. ...yaptırılmakta olan tadilat ve bakım-onarım işleri kapsamında bulunan oksijen, vakum, azotprotoksit gaz tesisatlarının yenilenmesi aşamasında kullanılacak bakır boruların özelliklerinde bir takım tereddütler hasıl olduğu, konu ile ilgili firmaların söz konusu gaz borularının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarındaki bakır boru pozlarından imalatlarının yaptırılmayacağı, özel olarak üretilmiş iki ucu kapalı 6mt boyunda ve Trikloretilen maddesi ile yıkanmış bakır boruların kullanılmasının zorunlu olduğunun iddia edildiği,...'ye ait anılan gaz tesisatlarında kullanılması gereken bakır boruların özellikleri ile bu boruların BBBF tariflerinde belirtilen bakır boru pozlarından ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

Konu Yüksek Fen Kurulu'nda incelenmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınının 11 sayılı yayını olan Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 2.Bölüm;

H- Merkezi Basınçlı Hava, Merkezi Vakum Tesisatı: 1.1 maddesinde: "Boruların iç kısmı temiz ve düzgün yüzeyli olacaktır"

İ- Merkezi Azot Protoksit Tesisatı: 1.1 maddesinde "Azot Protoksit tesisatına ait bütün boru tesisatı aşağıda belirtilen tarzda tamamen yıkanacaktır"

J- Merkezi Oksijen Tesisatı: 1.1 maddesinde "Bütün boru donanımı aşağıda belirtilen tarzda tamamen yıkanmış olacaktır"

Denilmektedir ve yıkamanın hangi maddelerin katılması ile nasıl yapılacağı izah edilmektedir.

Bu durumda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı inşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarında bulunan TS 380'e göre imal edilmiş 206.000 poz nolu Bakır Borulardan ödenmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.